

๒ รูปภาพประกอบการเข้าดำเนินการล้างเครื่องปรับอากาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปี 2569

๒ จำนวน 318 เครื่อง

1. งานล้างทำความสะอาดพร้อมตรวจเช็คระบบทำความเย็นเครื่องปรับอากาศ (ล้างใหญ่) จำนวน 296 เครื่อง
2. งานล้างทำความสะอาดพร้อมตรวจเช็คระบบทำความเย็นเครื่องปรับอากาศ (ล้างเล็ก)จำนวน 22 เครื่อง

*จำนวนการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศแยกตามสาขาวิชา และอาคาร (ตามแผนงาน)

หน่วยงาน	อาคาร 60 ปี แม่โจ้		อาคารเสวาร์จันตยวรรณะ		อาคารจุฬารณีย์	
	ล้างใหญ่	ล้างเล็ก	ล้างใหญ่	ล้างเล็ก	ล้างใหญ่	ล้างเล็ก
สำนักงานคณบดี	34	1	7	0	34	2
สาขาวิทยาศาสตร์ และ สาขาฟิสิกส์	29	2	4	0	0	1
สาขาเคมี	17	4	5	0	3	0
สาขาเคมีอุตสาหกรรม	0	7	0	0	6	0
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ	31	0	2	0	16	0
สาขาพันธุศาสตร์	4	0	6	0	8	0
สาขาคณิตศาสตร์ และ สาขาสถิติ	37	0	0	0	4	0
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์	34	0	0	0	7	0
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ	0	0	7	2	1	3
รวม	186	14	31	2	79	6
รวมล้างใหญ่						296
รวมล้างเล็ก						22
					รวม	318

*จำนวนการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศแยกตามสาขาวิชา และอาคาร (ล้างทำความสะอาดจริง)

- (ล้างใหญ่) จำนวน 286 เครื่อง - (ล้างเล็ก) จำนวน 22 เครื่อง

หน่วยงาน	อาคาร 60 ปี แม่โจ้		อาคารเสวาร์จันตยวรรณะ		อาคารจุฬารณีย์	
	ล้างใหญ่	ล้างเล็ก	ล้างใหญ่	ล้างเล็ก	ล้างใหญ่	ล้างเล็ก
สำนักงานคณบดี	33	1	7	0	34	2
สาขาวิทยาศาสตร์ และ สาขาฟิสิกส์	28	2	4	0	0	1
สาขาเคมี	17	4	5	0	3	0
สาขาเคมีอุตสาหกรรม	0	7	0	0	6	0
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ	28	0	2	0	16	0
สาขาพันธุศาสตร์	3	0	6	0	8	0
สาขาคณิตศาสตร์ และ สาขาสถิติ	37	0	0	0	4	0
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์	34	0	0	0	7	0
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ	0	0	7	2	1	3
รวม	180	14	31	2	75	6
รวมล้างใหญ่						286
รวมล้างเล็ก						22
					รวม	308

☞ รายละเอียดงานจ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ คณะวิทย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปี 2569

ลำดับ	รายละเอียดการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ	ล้างใหญ่	ล้างเล็ก
1	ตรวจสอบสภาพเครื่องปรับอากาศก่อนทำการล้าง	✓	✓
2	ตรวจสอบสภาพเครื่องปรับอากาศก่อนทำการล้าง	✓	✓
3	ตรวจสอบสภาพเครื่องปรับอากาศก่อนทำการล้าง	✓	✓
4	ล้างทำความสะอาดชุดแฟนคอยล์ยูนิต	✓	✓
4.1	ล้างทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ	✓	✓
4.2	ล้างถาด - ท่อ น้ำทิ้ง	✓	×
4.3	ล้างแผงคอยล์เย็นโดยใช้น้ำยาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและน้ำเปล่า	✓	×
4.4	ล้างพัดลมกรงกระรอก (แบบไม่ต้องถอด)	✓	×
4.5	ทำความสะอาดตัวเครื่องเพื่อพร้อมใช้งาน	✓	✓
5	ล้างทำความสะอาดชุดคอนเดนซิ่งยูนิต	✓	✓
5.1	ล้างแผงคอยล์ร้อน	✓	✓
5.2	ล้างใบพัดลมคอยล์ร้อน	✓	✓
5.3	ทำความสะอาดตัวเครื่องเพื่อพร้อมใช้งาน	✓	✓
6	ตรวจสอบกระแสและแรงดันไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศหลังทำการล้าง	✓	✓
7	ตรวจสอบระดับน้ำยาเครื่องปรับอากาศหลังทำการล้าง	✓	✓
8	จัดทำรายงานสรุปการล้างทำความสะอาด ก่อน-หลัง	✓	✓

หมายเหตุ : ห้องปฏิบัติการ UTM & XRD และห้อง SEM ชั้น 1 อาคาร 60 60 ปีแม่โจ้ (ล้างใหญ่)

ต้องใช้เครื่องดูดแรงดันสูงเพื่อดูดน้ำทิ้งที่อยู่ภายนอกอาคารเท่านั้น เนื่องจากเป็นห้องที่ต้องควบคุมความชื้น

- รูปภาพประกอบวันที่เข้าปฏิบัติงาน ช่วงระยะเวลาเดือน มีนาคม-พฤษภาคม พ.ศ. 2569



























































